

V0344		
Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
casing front	50x30	T2, FC2




Scale 1:1

V0344		
Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
1st charger	10x20	T2



Scale 1:1

V0344		
Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
2nd charger	10x20	T2



Scale 1:1