

P434.11

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage



Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

item front

100x40

S



Scale 1:1

P434.11

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage



Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

item left side

30x40

T, L



Scale 1:1

P434.11

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage



Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

item right side

30x40

T, L



Scale 1:1

P434.11

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage



Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

item left side

60x40

L



Scale 1:1

P434.11

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage



Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

item right side

60x40

L



Scale 1:1