

P328.141

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage

Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

item side

30x40

T



Scale 1:1

P328.141

Miejsce znakowania
Placement
Lieu de marquage


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
Zone de marquage maximale
[mm]

Technika znakowania
Technique
Technique de marquage

casing top

60x30

T



Scale 1:1