

P329.21x

Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
item top	100x20	L



Scale 1:1

P329.21x


Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
item top	60x20	L



Scale 1:1

P329.21x


Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
item front	100x30	L



Scale 1:1

P329.21x

Miejsce znakowania Placement	Maksymalne pole znakowania Max area dimension [mm]	Technika znakowania Technique
item front	60x30	T



Scale 1:1